




- 1 - ферритовый стержень;
 - 2 - быстроходный подшипник;
 - 3 – соленоид;
 - 4 – статор быстроходного двигателя;
 - 5 – магнит продольного толкателя;
 - 6 - электромагнитный толкатель;
 - 7 – генератор прямоугольных импульсов;
 - 8 - высокочастотный 3-х фазный преобразователь;
 - 9 – схема смещения фронта импульса от генератора 7;
- Голубые круги – управляющие элементы.